

siegmund **work**

Tischpflege





SCHUTZ VOR SCHWEISSPERLENANHAFTUNG AUF DEM ARBEITSTISCH:

- Antihaft wird vorzugsweise mit einer Sprühflasche vor dem Schweißen aufgebracht
- Antihafwirkung funktioniert sowohl im feuchten als auch im angetrockneten Zustand
- Schweißperlen lassen sich danach sehr leicht abwischen
- Das Produkt kann natürlich auch auf den zu verschweißenden Teilen eingesetzt werden



REINIGUNG DES ARBEITSTISCHES:

- CleanBasic ist ein sehr starker Reiniger
- Der Arbeitstisch sollte nach jedem Schweißen gereinigt werden
- CleanBasic ist gut geeignet zur Entfernung von Fetten, Ölen und anderen Verunreinigungen
- Der Reiniger diffundiert durch Kunststoffgefäße, dadurch kann das Volumen schrumpfen



ZUR ERHALTUNG DER EBENHEIT IHRES ARBEITSTISCHES UND DES ZUBEHÖRS:

- Der Kombi-Abziehstein wird zur Entfernung von Beschädigungen oder Schweißspritzern eingesetzt
- Perfekt zur Pflege und Egalisierung von Unebenheiten der Arbeitstischoberfläche
- nicht für die Anwendung auf plasmanitrierten Tischen geeignet



REINIGUNG VON BOHRUNGEN DES ARBEITSTISCHES:

- Die Verunreinigungen in den Bohrungen lassen sich mittels der Bürste mühelos entfernen